

编号：

广西壮族自治区污染源现场监察记录

被检查单位名称	广西日田药业有限责任公司		
法定代表人	张日田	联系电话	13517820090
详细地址	柳州市柳城县大埔镇河西工业园区富民路一巷6号	邮 编	545200
现场负责人姓名	郑百坤	职 务	安环部主任
		联系电话	07727619911
检查单位	柳城县环境监察大队	检查时间	2018-6-30
检查人及执法证号	李春晖(452940, 桂 c0215043)、黄波(452947, 桂 c0215018)		
应邀参加人		记录人	黄波

经度：109.492147 纬度：24.558388

企业是否列入当年国家重点监控企业：是 否

检查时企业生产状态：正常生产 停产 季节性停产 关闭

一、环评及“三同时”制度执行情况

环评审批情况

 企业环评审批手续是否齐全：是 否

 是否发现未批先建项目：是 否 ；

试生产情况

 企业试生产审查手续是否齐全：是 否

项目竣工环保验收情况

 企业竣工环保验收手续是否齐全：是 否

二、污染治理设施运行及主要污染物排放情况

废水治理情况

 排污口编号：ws-000801，排污口名称：污水排放口，排污口位置：厂内西北面

 治理设施名称：水解酸化+活性污泥(SBR)理，设计处理能力：100 m³/d，检查时处理能力 70 m³/d

 是否将部分或全部污水不经过处理设施而直接排入环境：是 否

 是否将未处理达标的污水从处理设施的中间工序或旁路引出直接排入环境：是 否

 是否将部分或者全部处理设施停止运行：是 否

 检查时治理设施是否正常运行：是 否

 废水总排放口建设是否规范：是 否 ，是否安装自动在线监控设备：是 否 ；自动在线监控设备是否已与环保部门联网：是 否 ，设备是否经过有效性审核判定合格可以使用：是 否 。

废气治理情况

 排放口编号：FQ-000801-x，排放口名称：废气排放口，排放口位置：厂内西面

 对应烟囱高度：38，治理设施名称：水浴除尘，

 设计处理能力： m³/h，检查时处理能力： m³/h，

 是否将部分或全部废气不经过处理设施而直接排入环境：是 否

 是否将未处理达标的废气从处理设施的中间工序或旁路引出直接排入环境：是 否

 是否将部分或者全部处理设施停止运行：是 否

 检查时治理设施是否正常运行：是 否

 排污口是否安装自动在线监控设备：是 否 ；自动在线监控设备是否已与环保部门联网：是 否 ，设备是否经过有效性审核判定合格可以使用：是 否 。

固体废物处置情况

